


Rantapuisto

Alueraportti



16.03.2026

Juuret elämälle




s2p.fi

Sisällysluettelo


Alue	3
Objektit	5
Korjaustarpeet	10
Huoltosuunnitelmat	11
Tarkastus- ja huoltohistoria	12
Velvoittavat viittaukset	13
Vastuuvapauslausekkeet	13
Riskinarvioinnin selitys	14
Korjaustarpeiden tilat	15

Alue



Nimi	Rantapuisto
Osoite	Tukkitie, 69100 Kannus
Koordinaatit	63°54'4.2"N 23°55'10.6"E
Lisätiedot	Esteetönulkoliikunta puisto

Tilastotietoja



Ikien vaihteluväli 1 - 1 vuotta

Keski-ikä 1.0 vuotta

Mediaani ikä 1.0 vuotta

Huom. Yli 100 vuotta vanhoja objekteja ei ole huomioitu näissä tilastotiedoissa.


Riskitaso	Alueen riskejä	Objektien riskejä	Riskejä yhteensä
X	0	0	0
A	0	0	0
B	0	0	0
C	0	0	0
D	0	0	0
-	0	0	0
Ei riskinarviointia	1	0	1

Katso riskitasojen selitys tämän raportin lopusta.

Alueen kuvat



Objektit



Rinneverkko

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

KNS8500130

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-1, EN 1176-7, EN1176-11, TR 16396, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



Tekonurmi

Asennusvuosi

2025

Lisätiedot

Rinneverkko



Monitoimi kuntoilu laite

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

FAZ20500-0900

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, EN 15312, EN 16630, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



Steppilautaryhmä

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

FPW21900-CUSTOM-20346876

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, EN 15312, EN 16630, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



2026 / 02 / 27

Käsipyörä

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

FAZ51100-CUSTOM-20378813

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, EN 15312, EN 16630, TR 16467, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



2026 / 02 / 27

Olkapyörä jalkojen nostot

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

FSW23700-0902

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, EN 15312, EN 16630, TR 16467, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



2026 / 02 / 27

Nojapyörä

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

FSW24100-0002

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, EN 15312, EN 16630, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



Tekonurmi

Asennusvuosi

2025

Lisätiedot

Ulkokuntolaitteet



2026 / 02 / 27

Kulmasoutu

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

FAZ60500-0002

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, EN 15312, EN 16630, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



2026 / 02 / 27

Rintapunnerrus

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

FAZ60100-0002

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, EN 15312, EN 16630, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



2026 / 02 / 27

Ylätalja

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

FAZ60200-0002

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, EN 15312, EN 16630, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



2026 / 02 / 27

Pystypunnerrus

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

FAZ60400-0002

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, EN 15312, EN 16630, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



2026 / 02 / 27

Jalkaprässi

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

FAZ60300-0002

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, EN 15312, EN 16630, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



2026 / 02 / 27

Turvakeinu

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Lappset

Tyyppinumero

060400

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-1, EN1176-2, EN 1176-7, TR 16467, TR 16396, TR 16879, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



2026 / 02 / 27

Grilli

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Lappset

Tyyppinumero

NF7690

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



2026 / 02 / 27

Penkki

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

PAR4051-0622

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, TR 17207 / ISO 24665, (EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe to Play Encyclopedia



Picnicpöytä

Asennusvuosi

2025

Valmistaja

Kompan

Tyyppinumero

PAR4070-0022

Velvoittavat viittaukset

EN 1176-7, TR 17207 / ISO 24665,
(EU) 2019/417, (FIN) 2011-920, Safe
to Play Encyclopedia

Korjaustarpeet

27.02.2026

Suunniteltu #96868

Seija Lukkarila



Rantapuisto

Kuvaus

Rinneportaat asentamatta

Huoltosuunnitelmat

01.05. - 01.05.	Korjaustarve: Rinneportaat asentamatta
31.05. - 30.06.	Vuositarkastus

Tarkastus- ja huoltohistoria

Ei tarkastushistoriaa.

Velvoittavat viittaukset

Velvoittavat viitedokumentit tämän tarkastuksen kohteille ovat:

EN 1176-1	Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 1: Yleiset turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
EN1176-2	Leikki- ja liikuntapaikkojen välineet osa 2: Keinut. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
EN 1176-7	Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 7: Ohjeita asennuksesta, tarkastuksesta, huollosta ja ylläpidosta
EN1176-11	Leikkikenttävälineet ja turva-alustat. Osa 11: Kolmiulotteiset kiipeilyverkot. Lisäturvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
EN 15312	Julkisten liikuntapaikkojen liikuntavälineet. Yleiset vaatimukset, turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät
EN 16630	Ulos julkiseen käyttöön pysyvästi asennetut kuntolaitteet. Turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät
TR 16467	Esteettömät lasten leikkikenttävälineet
TR 16396	Lasten leikkikenttävälineet. Vastauksia tulkintapyyntöihin koskien standardia EN 1176 ja sen osia
TR 16879	Leikki- ja liikuntavälineiden sijoittaminen. Ohjeita yhdistämiseen ja erottamiseen
TR 17207 / ISO 24665	Leikkikentät ja vapaa-ajan alueet. Tarkastuksen laatu ja tarkastajien pätevyys
(EU) 2019/417	Komission täytäntöönpanopäätös -- Euroopan unionin nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) ja siihen liittyvän ilmoitusjärjestelmän hallinnointia koskevat ohjeet
(FIN) 2011-920	Suomen kuluttajaturvallisuuslaki
Safe to Play Encyclopedia	S2P sertifiointin virallinen tietokirjasto, joka kattaa mm. turvallisuusvaatimusten selitykset, aluesuunnittelun sekä riskinarvioinnin.

Vastuuvapauslausekkeet

Tässä raportissa esitetyt korjausehdotukset ovat vain ohjeellisia. Alueen hallinnoija päättää mitä korjataan ja miten. Lopullisen korjaustoimenpiteen tulee olla kokonaisuutena turvallinen.

Riskinarvioinnin selitys

Tässä tarkastusraportissa käytetty riskinarviointi perustuu RAPEX direktiivistä (2010/15/EU) johdettuun, erityisesti leikki- ja lähiliikunta-alueiden riskeihin sovellettuun riskinarviointimenetelmään. Riskinarviointimenetelmä on opetettu Safe to Play -tarkastajakoulutuksen käyneille. Inspect-tason sertifiikaatti on todiste henkilön kyvystä suorittaa riskinarviointi vaikkakin myös ei-sertifioitu voi olla pätevä. Vain pätevän henkilön kohteessa tekemää riskinarviointia voidaan pitää luotettavana.

Riskin suuruus muodostuu oletettavan vamman vakavuudesta ja sen sattumisen todennäköisyydestä.

Vamman vakavuus luokitellaan neljään vakavuuteen joista "1" vastaa ruhjetta ja "4" kuolemaa. Vahingon todennäköisyys arvioidaan 5 portaisesti jossa "3" vastaa perustason vahingon todennäköisyyttä.

Edellä mainituista kahdesta tekijästä määritetty riskiluokka ilmoitetaan kirjaimilla X, A, B, C, D ja "-" alla esitetyn matriisin mukaisesti. Toimenpide suunnitellaan riskiluokan perusteella.

	0	1	2	3	4	5
😬 1	-	-	D	D	C	B
😬 2	-	D	C	B	A	A
😬 3	-	C	B	A	A	X
😬 4	-	C	A	A	A	X

"X" Kriittinen: Riski vaatii välittömiä riskinhallinnan toimenpiteitä.

"A" Vakava: Riski vaatii korjaustoimenpiteitä ensi tilassa.

"B" Suuri: Riski yleensä korjataan, mutta voidaan jättää korjaamatta alueilla, joilla hyväksyttävä riskitaso on tavallista korkeampi.

"C" Keskitaso: Riskiä ei yleensä korjata, mutta voidaan korjata alueilla, joilla hyväksyttävä riskitaso on tavallista matalampi.

"D" Pieni: Riski on pieni.

"-" Nolla: Ei riskiä.

Korjaustarpeiden tilat

Alueen ja objektien puutekirjaukset on luokitettu eri tiloihin sen mukaan, mitä niille tulee tehdä seuraavaksi:

"Luotu": Uusi merkintä ja hallinnoijan tulee päättää, mitä puutteelle tehdään.

"Seurannassa": Vanha merkintä, josta hallinnoija on pyytänyt lisätietoja.

"Uudelleenarvioitu": Tarkastaja on antanut lisätietoja ja hallinnoijan tulee päättää, mitä puutteelle tehdään.

"Suunniteltu": Hallinnoija on päättänyt miten ja milloin puute korjataan, mutta korjausta ei ole vielä suoritettu.

"Korjattu": Puute on korjattu eikä vaadi lisätoimenpiteitä.

"Ei korjata": Hallinnoija on päättänyt, että puute ei vaadi toimenpiteitä.